

Área de Transición Ecológica y Deportes

Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 179/2020

AP-142-2020 CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 13 de mayo de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Morera (Morus nigra) con id nº 110.940, situado en la Calle Alicates (AP-142-2020). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: MOTIVO DEL APEO: Renovación de arbolado. Puesto que la obra que se está llevando a cabo por EMASESA para la renovación de toda la red de saneamiento y posterior reurbanización con la aprobación de la Gerencia de Urbanismo, contempla la plantación de nuevo arbolado, se aprovecha para renovar la posición que nos ocupa por un ejemplar cuyo balance entre beneficios aportados y mantenimiento requerido, sea positivo. Por lo que se solicita su apeo. ESTADO GENERAL: El estado general, asociado al vigor, es alto. OBSERVACIONES: El apeo se ve motivado por la incompatibilidad de la posición con las labores proyectadas dentro de la obra que se está llevando a cabo".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 41012 Sevilla Teléfono 95 54 73232 Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	F+++U8gmQVO/JYPrmNDidQ==	Estado	Fecha y hora				
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	14/05/2020 09:13:05				
Observaciones		Página	1/1				
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F+++U8gmQVO/JYPrmNDidQ==						





SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-142-20) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Renovación de arbolado

FECHA: 5 de mayo de 2020
 SITUACIÓN: Calle Alicates

3. Distrito: Norte.

4. ESPECIE: Morus nigra.

5. P.C. (c.m): 87

6. ALTURA (m): 4,50

7. ALCORQUE (m): 1 x 1

8. LATITUD DE ACERADO(m): 5

9. LESIONES GRAVES:

- Ejemplar descopado.
- Pudriciones, probablemente, de origen fúngico coincidentes con antiguos cortes de ejes de excesivo calibre.
- Zonas de inserción para los supuestos ejes de emergencia que conformarían una nueva copa, con capacidad mecánica altamente comprometida por las pudriciones.

10. ESTADO GENERAL:


• El estado general, asociado al vigor, es alto.

11. OBSERVACIONES:

 El apeo se ve motivado por la incompatibilidad de la posición con las labores proyectadas dentro de la obra que se está llevando a cabo.




12. FOTOGRAFÍAS:



Ávda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 41012 Sevilla Teléfono 95 547 32 32 Telefax 95 547 32 42 www.parquesyjardines.sevilla.org



13. PLANO DE SITUACIÓN:



Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 14-jun-2019 Dirección/localización árbol: Calle Alicates ID. Árbol: 110940 Hoja <u>1</u> de <u>2</u> Especie de árbol : Morus nigra Perímetro: 87 Altura (m): 4,5 Proyección copa diám. (m): Asesor: Ute arbolado y jardineria sector norte de Sevilla Periodo de tiempo: 30 Herramientas utilizadas: Cámara Fotográfica, tablet, cinta métrica, martillo teflón, Arbomap Evaluación de Diana Zona de Diana Tasa de Diana Es práctico restri Ocupación 1.Rara Descripción de Diana 2.Ocasional Ñ 3.Frecuente 4.Constante Peatones 1 Nο 2 3 4 Topografía: Plano X Pte. _____ % Orientación de la pte: Historial de fallos: Cambios en la zona: Ninguno X Cambio cota del suelo Limpieza Cambio de hidrología del suelo Cortes de raíces Descripción: Condiciones suelo: Volumen limitado X Encharcado Superficial Compactado X Pavimento sobre raíces 80 % Descripción Acerado placas hormigón Dirección de los vientos dominantes: SO Climatología: Vientos fuertes X Hielo Nieve Lluvias fuertes Descripción Salud del árbol y perfil de la especie Vigor: Bajo Normal Alto X Follaje: Niguno (por estación) Ninguno (muerte) Normal 100 % Clorótico % Necrótico Plagas y enfermedades: Afección fúngica en cortes antiguos Abiótico: Descopado. Raíces Descripción Especie sin patrón de fallos perceptible, puesto que no suele generar incidencias. Perfil de fallos por especie Ramas Tronco Factores de carga Protegida Parcial X Total Túnel de viento Tamaño relativo de copa: Pequeño X Medio Grande Exposición al viento: Densidad copa: Escasa Normal Densa X Ramas interiores: Poca Normal X Densa Trepadora/Muérdago/Musgo: Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo -- Copa y Ramas --Grietas Copa deseguilibrada LCR 100 % (Porcentaje copa viva) Daños por rayos Ramas/ramillas muertas: % sobre total Diámetro máximo Codominancia Corteza incluida _____ Cavidades/nidos _____ % Perímetro Ramas rotas/colgantes: Número Diámetro máximo Uniones débiles X Ramas sobre extendidas: Fallos previos de ramas Ramas similares presentes Corteza muerta/pérdida Cáncer/agallas/nudos Albura dañada/descompuesta X Historial de Poda: Cuerpos fructíferos Duramen descompuesto Limpieza Aclareo Refaldado X Cola de León Crecimiento de respuesta Compartimentación activa Reducción Desmoche Cortes a ras Principal (es) preocupación (es): Rotura de ejes de origen epicórmicos, por su inserción Moderada Menor X Cargas adicionales: Significativa Improbable Posible X Probable Probabilidad de fallos: Inminente -- Tronco ---- Raíces y cuello radicular --X Profundidad Color /textura anormal de corteza Cuello enterrado/no visible Estrangulamiento Corteza muerta/perdida Muerta Degradado Corteza incluida Hongos/setas Exudaciones Cavidades _______% Perímetro Profundidad de la cavidad Albura dañada/descompuesta Cáncer/agalla/nudos Rezuman savia Daños por rayo Duramen descompuesto Cuerpos fructíferos/setas Grietas Cortes/raíces dañadas Distancia al tronco Cavidad/nido _____ % Perímetro Profundidad _____ Conicidad atípica ____ Levantamiento del plato radicular Debilidad de suelo Inclinación ______º Corregida? _ Espesor de la pared residual (t) Crecimiento de respuesta Crecimiento de respuesta Principal (es) preocupación (es): Sin preocupaciones significativas Principal (es) preocupación (es): Sin preocupaciones significativas Cargas adicionales: Ninguna Menor X Moderado Cargas adicionales: Ninguna Menor X Moderado Probabilidad de fallos Probabilidad de fallos Improbable x Posible Probable Inminente Improbable x Posible

Categorización del riesgo																								
	problema ada (cm) ada (cm) le caida a		aída (cm)				Probabilidad Fallo Impacto Fallo e Impacto (Matriz 1)						cto	Consecuencias				ón del						
	Número de pro	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de l parte afectada	Distancia de d diana (m)	Número de Diana	Protección de diana	Improbable	Posible	Probable	Inminente	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable	Algo probable	Probable	Muy Probable	Insignificante	Menor	Significante	Severo	Categorización riesgo (Mentz 2)
	1	RAMAS	ROTURA DE RAMAS DE EJES EPICÓRMICOS POR SU INSERCIÓN.	58	4,5	1	NO	0	X	O	O	0	O	X	O	X	O	O	O	O	0	O	Χ	BAJO
	1	TRONCO	SIN PREOCUPACIONES SIGNIFICATIVAS	87	4,5	1	NO	X	O	O	O	O	O	X	O	X	O	О	O	О	O	X	O	BAJO
	1	CUELLO/RAÍZ	SIN PREOCUPACIONES SIGNIFICATIVAS	87	4,5	1	NO	X	0	O	O	0	O	X	O	X	O	O	O	O	O	X	O	BAJO

Matriz 1. Matriz de probabilidades	

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana									
Probabilidad de failo	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto						
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable						
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable						
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable						
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable						

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

	Consecuencias del fallo								
Probabilidad de fallo e impacto	Insignificante	Menor	Significante	Severo					
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo					
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto					
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado					
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo					

Notas, explicaciones, descripciones: Árbol prácticamente descopado. Copa formada por suplentes juveniles con inserciones comprometidas por pudriciones generadas en los puntos donde se ha reducido drásticamente lois ejes primarios. La estructura existente no tiene capacidad de soportar mecánicamente una copa estable sobre ella en el futuro. El aporte de beneficios ecosistémicos es infimo y su futuro está altamente comprometido.

una copa estable sobre ella en el futuro. El	aporte de beneficios ecosistémicos es ínfimo y su futuro está	/	
altamente comprometido.			
Propuestas y/o consejos Pu	uesto que la obra que se está llevando a cabo por EMASESA para la renovación de	e toda la red de saneamiento	Riesgo residual
y posterior reurbanización con la apro	bación de la Gerencia de Urbanismo, contempla la plantación de nuevo arbolado	o, se aprovecha para	Riesgo residual
renovar la posición que nos ocupa por	un ejemplar cuyo balance entre beneficios aportados y mantenimiento requerio	do, sea positivo.	Riesgo residual
Por lo que se solicita su apeo.			Riesgo residual
Valoración general de riesgo del árbo Valoración de riesgo residual	Bajo X Moderado Alto Extremo	remo Prioridad de trabajo 1 Intervalo de inspección recomendada	2 3 4X
Datos: Final X P	reliminar Necesita asesoramiento avanzado: X No S	Si Tipo y razón:	
Limitaciones de la Inspección:	X Ninguna Visibilidad Accesos Trepadoras	Cuello de raíz enterrado	Descripción

Esta Ticha es uma adaptación del formulación del mitrodo BMP de la ISA