

Expediente: 237/2025

AP-819-2025 a AP-925-2025
AP-871-2025
MSB

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Ligustrum japonicum variegata* con ID nº 284, situado en la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril (AP-871-2025)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Ligustrum japonicum variegata* con ID nº 284, situado en la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril (AP-871-2025).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: De gestión/obra a ejecutar. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum variegata*, situado en la mediana de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, distrito Macarena. Se trata de un árbol desvitalizado – 20% defoliación- con herida en base por daños mecánicos con madera vista. Presenta una herida longitudinal por asolanamiento desde la parte inferior hasta la superior del tronco con cámbium disfuncional. Se recomienda su apeo, ya que los beneficios de esta obra de interés público superan a los beneficios ecosistémicos actuales aportados por el árbol afectado, no existiendo una alternativa viable desde el punto de vista técnico y/o económico.

ESTADO GENERAL: Desvitalizado.

OBSERVACIONES: Se trata de un árbol desvitalizado -20% defoliación- en alcorque corrido de mediana con interferencia con vehículos, con heridas por daños mecánicos con madera vista. Presenta una herida longitudinal por asolanamiento desde la parte inferior hasta la superior del tronco con cámbium disfuncional. Posee además heridas de poda y por asolanamiento en cruz/copa tras refaldeos con madera vista/pudrición.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	qDIq4B0UmmRh4DphqLSJyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	02/10/2025 08:31:27
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qDIq4B0UmmRh4DphqLSJyg==		



SOLICITUD APEO DE ARBOLADO ZONA VERDE (AP-871-2025) PARTE 1ª

MOTIVO DEL APEO: DE GESTIÓN/OBRA A EJECUTAR.

Código: AP-871-2025.

UBICACIÓN: 50004 - Concejal Alberto Jiménez-Becerril. Avenida.

Excmo. Sr.

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum variegata* situado en la mediana de la Avda. Concejal Jiménez Becerril, distrito Macarena.

Se trata de un árbol desvitalizado -20% defoliación- con herida en base por daños mecánicos con madera vista. Presenta una herida longitudinal por asolanamiento desde la parte inferior hasta la superior del tronco con cámbium disfuncional. Posee heridas de poda y por asolamiento en cruz/copa tras refaldeos con madera vista/pudrición.

Se recomienda su apeo, ya que los beneficios de esta obra de interés público superan a los beneficios ecosistémicos actuales aportados por el árbol afectado, no existiendo una alternativa viable desde el punto de vista técnico y/o económico.

Se solicita, por tanto, autorización para proceder a su apeo en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005.

Sevilla, a 17 de septiembre de 2025

El Ingeniero Técnico Forestal

SOLICITUD APEO DE ARBOLADO ZONA VERDE (AP-871-2025) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: DE GESTIÓN/OBRA A EJECUTAR.

1. **FECHA:** 25-08-25.
2. **SITUACIÓN:** 50004 - Concejal Alberto Jiménez-Becerril. Avenida.
3. **Distrito:** Macarena.
4. **ESPECIE:** *Ligustrum japonicum variegata*.
5. **ID:** 284.
6. **P.C. (cm):** 51.
7. **ALTURA (m):** 5.
8. **ALCORQUE (m):** En alcorque corrido.
9. **LATITUD DE ACERADO:** Inventariado.
10. **LESIONES GRAVES:**
 - Herida por daños mecánicos con madera vista. Herida longitudinal en el tronco con cámbium disfuncional. Heridas de poda y por asolamiento en cruz/copa con madera vista/pudrición.
11. **ESTADO GENERAL:**
 - Desvitalizado.
12. **OBSERVACIONES:**
 - Se trata de un árbol desvitalizado -20% defoliación- en alcorque corrido de mediana con interferencia con vehículos, con heridas por daños mecánicos con madera vista. Presenta una herida longitudinal por asolanamiento desde la parte inferior hasta la superior del tronco con cámbium disfuncional. Posee además heridas de poda y por asolamiento en cruz/copa tras refaldeos con madera vista/pudrición.

An aerial photograph of a road with various points marked by colored dots and labels. The points are numbered and labeled as follows: 7 PHD, 293 JAM, 298 LJA, 301 LJA, 295 LJA, 292 LJA, 290 LJA, 287 LJA, 284 LJA (circled in red), 283 LJA, 280 LJA, 277 LJA, 282 PHI, 285 PHI, 288 PHI, 299 PHI, 296 JAM, 297 JAM, 294 JAM, 291 JAM, 289 JAM, 286 PHI, 281 PHI, 279 PHI, 276 PHI, 273 PHI, 270 PHI, 267 PHI, 264 PHI, 261 PHI, 258 PHI, 255 PHI, 252 PHI, 249 PHI, 246 PHI, 243 PHI, 240 PHI, 237 PHI, 234 PHI, 231 PHI, 228 PHI, 225 PHI, 222 PHI, 219 PHI, 216 PHI, 213 PHI, 210 PHI, 207 PHI, 204 PHI, 201 PHI, 198 PHI, 195 PHI, 192 PHI, 189 PHI, 186 PHI, 183 PHI, 180 PHI, 177 PHI, 174 PHI, 171 PHI, 168 PHI, 165 PHI, 162 PHI, 159 PHI, 156 PHI, 153 PHI, 150 PHI, 147 PHI, 144 PHI, 141 PHI, 138 PHI, 135 PHI, 132 PHI, 129 PHI, 126 PHI, 123 PHI, 120 PHI, 117 PHI, 114 PHI, 111 PHI, 108 PHI, 105 PHI, 102 PHI, 99 PHI, 96 PHI, 93 PHI, 90 PHI, 87 PHI, 84 PHI, 81 PHI, 78 PHI, 75 PHI, 72 PHI, 69 PHI, 66 PHI, 63 PHI, 60 PHI, 57 PHI, 54 PHI, 51 PHI, 48 PHI, 45 PHI, 42 PHI, 39 PHI, 36 PHI, 33 PHI, 30 PHI, 27 PHI, 24 PHI, 21 PHI, 18 PHI, 15 PHI, 12 PHI, 9 PHI, 6 PHI, 3 PHI, 0 PHI. The point 284 LJA is circled in red.

A photograph of a young tree with a palm frond growing from its trunk, situated on a sidewalk next to a parking lot with several cars.

A low-angle photograph looking up at a large, mature tree. The trunk is thick and textured, with a prominent knot hole. The branches spread out, covered in dense green leaves. The sky is clear and blue.

Herida por daños mecánicos con madera vista. Herida longitudinal por asolamiento desde la parte inferior hasta la superior del tronco con cámbium disfuncional.