

Expediente: 1/2026

AP-460-2026
AGF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Brachychiton populneus* con ID 103080, situado en el Distrito San Pablo-Santa Justa, en Plaza Reverte (AP-460-2026)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Brachychiton populneus*, situado en Plaza Reverte, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito San Pablo-Santa Justa, debido a situación de riesgo no tolerable por presencia de tejido necrótico, con sonido de ahuecamiento, alrededor del perímetro de la base y el cuello, asociado a procesos de pudrición con foco en el sistema radicular y probable extensión a la parte aérea. Se realiza el apeo ante el riesgo de colapso por vuelco ante una posible pérdida de integridad estructural alrededor del área necrótica. Durante la inspección el ejemplar mostraba síntomas evidentes de desvitalización por infección fitopatógica, habitual en ejemplares de la misma especie. Ejemplar tronzado por bomberos.

ESTADO GENERAL: Tierra del interior del alcorque ligeramente abombada al E en zona de tracción radicular. Inclinação de la copa a partir de los 4m de altura hacia el S. Desmochado y terciado, induciendo la formación de dos ejes codominantes insertos en la cruz, uno de ellos lateralizado con efecto palanca al S con peso en punta desmesurado. Debilidades vasculares y mecánicas intrínsecas a las alteraciones morfológicas inducidas. Copa baja.

OBSERVACIONES: Situado en cruce de calles, junto a paso de peatones.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	W02GzdtptJfSIJpv6mcYwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	03/07/2026 11:58:31
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/W02GzdtptJfSIJpv6mcYwQ==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP460/26) PARTE 1ª

ID: 103080

Código Apeo: AP460/26

UBICACIÓN: Reverte

Árbol: *Brachychiton populneus*

MOTIVO DEL APEO: riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Brachychiton populneus*, situado en Reverte, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a situación de riesgo no tolerable por presencia de tejido necrótico, con sonido de ahuecamiento, alrededor del perímetro de la base y el cuello, asociado a procesos de pudrición con foco en el sistema radicular y probable extensión a la parte aérea. Se realiza el apeo ante el riesgo de colapso por vuelco ante una posible pérdida de integridad estructural alrededor del área necrótica. Durante la inspección el ejemplar mostraba síntomas evidentes de desvitalización por infección fitopatógena, habitual en ejemplares de la misma especie. Ejemplar tronzado por bomberos.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 1 de julio de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP460/26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 19/06/2026
2. **SITUACIÓN:** Reverte **DISTRITO:** San Pablo-Santa Justa
3. **ESPECIE:** *Brachychiton populneus* **Nº ID:** 108030
4. **P.C. (cm):** 165 **ALTURA (m):** 13 **ALCORQUE (m):** individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Calle de un solo sentido de la circulación, con bandas de estacionamiento a ambos lados. Alineación de ejemplares paralelas a los aparcamientos.
6. **LESIONES GRAVES:** Tejido necrótico en cuello y base, asociado a pudrición generalizada con foco en el sistema radicular y extendida a resto del pie. Sonido de ahuecamiento en el perímetro del cuello. Desvitalización generalizada, relacionada con la pudrición.
7. **ESTADO GENERAL:** Tierra del interior del alcorque ligeramente abombada al E en zona de tracción radicular. Inclinación de la copa a partir de los 4m de altura hacia el S. Desmochado y terciado, induciendo la formación de dos ejes codominantes insertos en la cruz, uno de ellos lateralizado con efecto palanca al S con peso en punta desmesurado. Debilidades vasculares y mecánicas intrínsecas a las alteraciones morfológicas inducidas. Copa baja.
8. **OBSERVACIONES:** Situado en cruce de calles, junto a paso de peatones.

9. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: BPO 108030



Imagen: BPO 108030

10. PLANO SITUACIÓN:



Imagen: BPO 108030