

Expediente: 1/2026

AP-619-2026
AGF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Ligustrum japonicum* con ID 508, situado en el Distrito Cerro-Amate, en Avenida La Revoltosa. (AP-619-2026)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Ligustrum japonicum*, situado en Avda La Revoltosa, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito Cerro-Amate, debido a la disfuncionalidad y necrosis de gran parte de los tejidos vasculares, generando un riesgo no tolerable por la alta probabilidad de fallo de partes y/o del árbol completo. La madera necrótica presenta descomposición avanzada con pudrición, tronco hueco, cavidades abiertas, grieta en la cruz y degradación avanzada del sistema radicular.

ESTADO GENERAL: Numerosos antecedes de daños de naturaleza mecánica, descortezamientos, lesiones mal compartimentadas. Actualmente el ejemplar muestra una densidad foliar y una actividad vegetativa de carácter óptimo en su copa.

OBSERVACIONES: La apariencia "sana" o verde de la copa no garantiza la seguridad física del árbol. El sistema vascular externo sigue transportando nutrientes, pero la estructura de soporte está severamente degradada, existe un falso aspecto de salud que enmascara un fallo mecánico grave con alto riesgo de colapso.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	5JMbv1T7jGFYeN4h45NgFw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	27/10/2026 08:39:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5JMbv1T7jGFYeN4h45NgFw==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP619/26) PARTE 1ª

ID: 508

Código Apeo: AP619/26

UBICACIÓN: Avda. La Revoltosa

Árbol: *Ligustrum japonicum*

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Ligustrum japonicum*, situado en Avda La Revoltosa, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a la disfuncionalidad y necrosis de gran parte de los tejidos vasculares, generando un riesgo no tolerable por la alta probabilidad de fallo de partes y/o del árbol completo. La madera necrótica presenta descomposición avanzada con pudrición, tronco hueco, cavidades abiertas, grieta en la cruz y degradación avanzada del sistema radicular.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 21 de octubre de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP619/26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 20/10/2026
2. **SITUACIÓN:** Avda La Revoltosa **DISTRITO:** Cerro-Amate
3. **ESPECIE:** *Ligustrum japonicum* **Nº ID:** 508
4. **P.C. (cm):** 102 **ALTURA (m):** 6 **ALCORQUE (m):** Individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Avenida de doble sentido de circulación con dos carriles por sentido, con zona de estacionamiento a ambos lados. Acerado de 5m aprox. de ancho, con alcorques limítrofes a la banda de estacionamiento.
6. **LESIONES GRAVES:** Presenta una cavidad interna continua a lo largo del fuste. Importante pudrición central y pérdida apreciable de la pared de madera estructural del tronco. En la cruz principal se observa desprendimiento de la corteza y pudrición expuesta con grietas longitudinales, afectando a la madera de tracción de las ramas primarias. Aunque mantiene cierto volumen foliar, la relación entre el peso/mecanismo de carga de la copa y la resistencia mecánica de la sección del tronco está gravemente comprometida.
7. **ESTADO GENERAL:** Numerosos antecedentes de daños de naturaleza mecánica, descortezamientos, lesiones mal compartimentadas. Actualmente el ejemplar muestra una densidad foliar y una actividad vegetativa de carácter óptimo en su copa.
8. **OBSERVACIONES:** La apariencia "sana" o verde de la copa no garantiza la seguridad física del árbol. El sistema vascular externo sigue transportando nutrientes, pero la estructura de soporte está severamente degradada, existe un falso aspecto de salud que enmascara un fallo mecánico grave con alto riesgo de colapso.

9. FOTOGRAFÍAS:



10. PLANO SITUACIÓN:

