

Expediente: 316/2026

AP-616-26 a AP-617-26
AP-616-2026
MJMM

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Ulmus pumila* con ID nº 15, situado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en la Calle Campo de la verdad (AP-616-2026)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Ulmus pumila* con ID nº 15, situado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en la Calle Campo de la verdad (AP-616-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Riesgo de vuelco. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Ulmus pumila* con ID 15, situado en la Calle Campo de la verdad, perteneciente al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Se trata de un ejemplar situado en parterre terrizo cespitoso, terciado anteriormente que presenta copa formada por reiterados de pequeñas dimensiones secos. Se recomienda su apeo, siguiendo el criterio de riesgo y gestión/renovación del arbolado, ya que supone asumir un riesgo por posible caída del ejemplar o de alguna de sus partes. Se solicita su apeo, ya que supone asumir un cierto riesgo por posible vuelco, sin que sea posible otra acción o intervención viable para revertir dicha situación y que se va a ir haciendo más desfavorable con el paso del tiempo. Dada la posibilidad de daños y ante la inexistencia de posibles medidas correctoras, se justifica la presente solicitud de autorización del apeo del ejemplar.

ESTADO GENERAL: Ejemplar localizado en zona peatonal con alta concurrencia de personas. Se presenta desvitalizado con presencia de ramas secas.

OBSERVACIONES: Se trata de un ejemplar con copa formada por reiterados débiles secos y daños graves por degradación.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	Ytb7sfb+aoRtSfjEZzHMxQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	22/10/2026 09:41:17
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ytb7sfb+aoRtSfjEZzHMxQ==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-616-26) PARTE 1ª

Código ID: 15

AP-616-26

UBICACIÓN: CAMPO DE LA VERDAD, CALLE

MOTIVO DEL APEO: RIESGO DE VUELCO

Excmo. Sr.

Por la presente se solicita autorización, para proceder al apeo de un ejemplar de *Ulmus pumila*, situado en la Calle Campo de la verdad, perteneciente al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

Se trata de un ejemplar situado en parterre terrizo cespitoso, terciado anteriormente que presenta copa formada por reiterados de pequeñas dimensiones secos.

Se recomienda su apeo, siguiendo el criterio de riesgo y gestión/renovación del arbolado, ya que supone asumir un riesgo por posible caída del ejemplar o de alguna de sus partes

Se solicita su apeo, ya que supone asumir un cierto riesgo por posible vuelco, sin que sea posible otra acción o intervención viable para revertir dicha situación y que se va a ir haciendo más desfavorable con el paso del tiempo.

Dada la posibilidad de daños y ante la inexistencia de posibles medidas correctoras, se justifica la presente solicitud de autorización del apeo del ejemplar.

Se solicita, por tanto, autorización para proceder a su apeo en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aportan fotografía y plano de situación.

Sevilla a 13 de octubre de 2026.

El Ingeniero Técnico Forestal

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-616-26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: RIESGO DE VUELCO

1. **FECHA:** 13 de octubre de 2026
2. **SITUACIÓN:** Calle Campo de la verdad
3. **DISTRITO:** Este-Alcosa-Torreblanca.
4. **ESPECIE:** *Ulmus pumila*
5. **P.C. (c.m):** 104
6. **ALTURA (m):** 7
7. **ALCORQUE (m):**
8. **LATITUD DE ACERADO(m):**
9. **LESIONES GRAVES:**

Copa demasiado actuada con ejes epicórnicos sobre puntos de antiguos terciados, que presenten síntomas de pudrición. Sufrió fallo de eje secundario tras borrasca, observándose una degradación considerable en zona afectada.

10. ESTADO GENERAL:

Ejemplar localizado en zona peatonal con alta concurrencia de personas. Se presenta desvitalizado con presencia de ramas secas.

11. OBSERVACIONES:

Se trata de un ejemplar con copa formada por reiterados débiles secos y daños graves por degradación.

12. FOTOGRAFÍAS:

Visión general del árbol:



13. PLANO DE SITUACIÓN:

