Expediente 9/2018
AP-104-2018
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 25 de mayo de 2018, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de ***un ejemplar de Olmo (Ulmus pumila) con nº de ID 1123 situado en la Avenida de Bellavista (AP-104-18),*** *que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.* ***LESIONES GRAVES:*** *Pudriciones en fuste y ramas al nivel de antiguas lesiones de poda sin cicatrización. Cavidad longitudinal en la base del tronco de 40x15cm con profundidad de 30cm y pérdida de duramen a este nivel. Se prevén afecciones radiculares de trascendencia mecánica en las áreas fisiológicamente vinculada a la oquedad.*
ESTADO GENERAL: *Desestructurado, con copa excesivamente refaldada en el pasado, dejando un tronco severamente ahilado con lesiones en pudrición.* ***OBSERVACIONES:*** *Árbol adulto poco vigoroso, con numerosas ramillas secas en el dosel. Brotación epicórmica densa a la altura de la antigua cruz principal. Proyección de copa sobre colegio público"*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Adjunta a la Jefatura del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	oW5Pak7LfE3cx8vNpw8EEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	28/05/2018 08:30:54
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/oW5Pak7LfE3cx8vNpw8EEQ==		

FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (104/18) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 10/04/18

2. **SITUACIÓN:** Avda. Bellavista **DISTRITO**: Palmera-Bellavista

3. **ESPECIE:** *Ulmus pumila* **Nº ID:** *1123*

4. **P.C. (cm):** 135 **ALTURA (m):** 14 **ALCORQUE (m):** Terrizo

5. **LATITUD DE ACERADO:** En parterre viario

6. **LESIONES GRAVES:**. Pudriciones en fuste y ramas al nivel de antiguas lesiones de poda sin cicatrización. Cavidad longitudinal en la base del tronco de 40x15cm con profundidad de 30cm y pérdida de duramen a este nivel. Se prevén afecciones radiculares de trascendencia mecánica en el áreas fisiológicamente vinculada a la oquedad.

7. **ESTADO GENERAL:** Desestructurado, con copa excesivamente refaldada en el pasado, dejando un tronco severamente ahilado con lesiones en pudrición.

8. **OBSERVACIONES:**. Árbol adulto poco vigoroso, con numerosas ramillas secas en el dosel. Brotación epicórmica densa a la altura de la antigua cruz principal. Proyección de copa sobre colegio público.

9. **FOTOGRAFÍAS:**

Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org

Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org

10. PLANO SITUACIÓN:



Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org