Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 292/2026
AP-567-2026 a AP-573-2026
AP-572-2026
AGF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Phoenix canariensis* con ID nº 1284879, situado en los jardines del Edificio Municipal del Convento de San Jerónimo, (AP-572-2026),** en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023,
VENGO EN RESOLVER:

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar *Phoenix canariensis* con ID nº 1284879, situado en los jardines del Edificio Municipal del Convento de San Jerónimo (AP-572-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: NIVEL DE RIESGO ELEVADO. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar *Phoenix canariensis* con ID 1284879, ubicado en los jardines del Edificio Municipal del Convento de San Jerónimo. El ejemplar ha sido gravemente afectado por Picudo rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*) ocasionando daños que implican irremediablemente su apeo. Se propone su tala inmediata por criterios de seguridad y su futura sustitución en emplazamiento compatible con los requerimientos funcionales del espacio.

ESTADO GENERAL: Se aprecia una afección directa por picudo Rojo, ocasionando la muerte del ejemplar.

OBSERVACIONES: Apeo inmediato. Evaluación de replantación en función de las necesidades del espacio y su uso.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	Qi4q++nyasI2mqTzSnY9+A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	30/09/2026 12:44:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Qi4q++nyasI2mqTzSnY9+A==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO ZONA VERDE (AP-572-2026) PARTE 1ª MOTIVO: NIVEL DE RIESGO ELEVADO

Código: AP-572-2026

Ubicación: Espacios ajardinados Convento San Jerónimo

Excmo. Sr.:

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Phoenix canariensis con ID 1284879, ubicado en los jardines del edificio municipal del Convento de San Jerónimo.

El ejemplar ha sido gravemente afectado por Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) ocasionando daños que implican irremediablemente su apeo.

Se propone su tala inmediata por criterios de seguridad y su futura sustitución en emplazamiento compatible con los requerimientos funcionales del espacio.

Se solicita, por tanto, autorización para proceder a su apeo en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aportan ficha de evaluación visual, fotografías y plano de situación.

Sevilla a 25 de septiembre de 2026.
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA.

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO ZONA VERDE (AP-572-2026) PARTE 2ª MOTIVO: NIVEL DE RIESGO ELEVADO

1. FECHA: 25 Septiembre 2026
2. SITUACIÓN: Espacios ajardinados Convento San Jerónimo
3. Distrito: Norte
4. ESPECIE: Phoenix canariensis
5. P.C. (c.m):
6. ALTURA (m): 4,5
7. ALCORQUE (m): Sin alcorque (zona ajardinada)
8. LATITUD DE ACERADO(m): no procede
9. LESIONES GRAVES:

Palmera gravemente afectada por picudo

10. ESTADO GENERAL:

Se aprecia una afección directa por picudo Rojo, ocasionando la muerte del ejemplar.

11. OBSERVACIONES:

Apeo inmediato. Evaluación de replantación en función de las necesidades del espacio y su uso

12. FOTOGRAFÍAS:

13. PLANO SITUACIÓN: