

Expediente 9/2019

AP-355-2019
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 11 de diciembre de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Robinia (Robinia pseudoacacia) con nº de ID 1.398 situado en la Avenida Eduardo Dato (AP-355-19), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Golpe en el tronco por parte de un camión que circulaba marcha atrás durante el montaje de la "Feria Gallega del Marisco". El grave impacto ocasionó la rotura del árbol desde la base. **ESTADO GENERAL:** Previo al golpe, el ejemplar joven se encontraba en buenas condiciones fisiológicas y estructurales. Se retiraron los restos y se procedió a su destoconado. **OBSERVACIONES:** Una vez el ejemplar en el suelo, el vehículo permaneció en el lugar a la espera de la resolución de la incidencia".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | +dIVasWBVkr8VeUh5PTZIA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Pablo Rodriguez Zulategui | Firmado | 11/12/2019 08:59:44 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+dIVasWBVkr8VeUh5PTZIA== | | |



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (355/19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 28/11/19
2. **SITUACIÓN:** Avenida Eduardo Dato **DISTRITO:**Nervion
3. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* **Nº ID:** 1398
4. **P.C. (cm):** 34 **ALTURA (m):** 6 **ALCORQUE (m):** Parterre de albero
5. **LATITUD DE ACERADO:** Zona de albero en la que se agrupan muchas personas para eventos deportivos y festivos.
6. **LESIONES GRAVES:** Golpe en el tronco por parte de un camión que circulaba marcha atrás durante el montaje de la "Feria Gallega del Marisco". El grave impacto ocasionó la rotura del árbol desde la base.
7. **ESTADO GENERAL:** Previo al golpe, el ejemplar joven se encontraba en buenas condiciones fisiológicas y estructurales. Se retiraron los restos y se procedió a su destocoñado.
8. **OBSERVACIONES:** Una vez el ejemplar en el suelo, el vehículo permaneció en el lugar a la espera de la resolución de la incidencia.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





Detalle de cuello desgarrado anclado al suelo



Vista del tronco roto por camión

10. PLANO SITUACIÓN:

