

Expediente 1/2020

AP-23-2020
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 23 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Fraxinus sp con nº de ID 1.259 situado en la Avenida de Las Razas (AP-23-20), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Fractura y desgarró grave de fibras en la base del tronco, con alcance en el duramen, y movimiento del anclaje radicular por fractura de raíces con relevancia estructural, provocados por el golpe de un vehículo. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto con vitalidad media. **OBSERVACIONES:** Los daños son graves y definitivos, con riesgo inminente de fallo del árbol sobre acerado y carril bici".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	dioBrILyJFqXkezM+BQsvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	23/01/2020 14:04:16
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dioBrILyJFqXkezM+BQsvg==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (23/20) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 17/01/20
2. **SITUACIÓN:** Avenida Las Razas **DISTRITO:** Bellavista-La Palmera
3. **ESPECIE:** *Fraxinus sp.* **Nº ID:** 1259
4. **P.C. (cm):** 92 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Adyacente a calzada con dos carriles por sentido de circulación, junto a carril bici.
6. **LESIONES GRAVES:** Fractura y desgarro grave de fibras en la base del tronco, con alcance en el duramen, y movimiento del anclaje radicular por fractura de raíces con relevancia estructural, provocados por el golpe de un vehículo.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto con vitalidad media.
8. **OBSERVACIONES:** Los daños son graves y definitivos, con riesgo inminente de fallo del árbol sobre acerado y carril bici.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO SITUACIÓN:

