

**Expediente 1/2020**

AP-43-2020  
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 3 de febrero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Cupressocyparis leylandii** con nº de ID 508 situado en la Avenida Juan Pablo II (AP-43-2020), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Inclinado 47° sobre acerado. Se observa un estrangulamiento del cuello del tronco en la cara de compresión de la inclinación, debido al contacto con el bordillo del alcorque por antiguo movimiento del anclaje radicular. Las puntas de rama secas en el dosel de copa son indicio de posibles afecciones fúngicas en raíces, ya verificadas en ejemplares de la misma especie ubicados en esta localización que han colapsado fisiológica y/o estructuralmente. **ESTADO GENERAL:** Porte pequeño y desestructurado, con dos reiteraciones muy vigorosas bajo la copa principal, que se encuentra incipientemente desvitalizada. **OBSERVACIONES:** Interferencia con el uso del acerado y previsión de agravamiento e incremento de la probabilidad de vuelco".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242


Código Seguro De Verificación:	vXd2igvOZbBwG/g74CJpQg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	03/02/2020 14:57:29
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vXd2igvOZbBwG/g74CJpQg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vXd2igvOZbBwG/g74CJpQg==</a>		



**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (43/20) PARTE 2ª**

1. **FECHA:** 30/01/20
2. **SITUACIÓN:** Avda. Juan Pablo II **DISTRITO:** Los Remedios
3. **ESPECIE:** *Cupressocyparis leylandii* **Nº ID:** 508
4. **P.C. (cm):** 75 **ALTURA (m):** 5 **ALCORQUE (m):** Alcorque corrido de terrizo
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acerado junto a calzada de avenida principal, carril bici y acceso a edificios y locales comerciales.
6. **LESIONES GRAVES:** Inclinado 47° sobre acerado. Se observa un estrangulamiento del cuello del tronco en la cara de compresión de la inclinación, debido al contacto con el bordillo del alcorque por antiguo movimiento del anclaje radicular. Las puntas de rama secas en el dosel de copa son indicio de posibles afecciones fúngicas en raíces, ya verificadas en ejemplares de la misma especie ubicados en esta localización que han colapsado fisiológica y/o estructuralmente.
7. **ESTADO GENERAL:** Porte pequeño y desestructurado, con dos reiteraciones muy vigorosas bajo la copa principal, que se encuentra incipientemente desvitalizada.
8. **OBSERVACIONES:** Interferencia con el uso del acerado y previsión de agravamiento e incremento de la probabilidad de vuelco.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





**10. PLANO SITUACIÓN:**

