

Expediente: 196/2023

AP-274-2023 a AP-276-2023
AP-276-2023
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 2 de agosto de 2023, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de un ejemplar de **Ulmus pumila** ID nº 116087, situado en la Plaza Vicente Pastor (AP-276-2023), en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER: ÚNICO.-** Autorizar el apeo de un ejemplar de **Ulmus pumila** ID nº 116087, situado en la Plaza Vicente Pastor (AP-276-2023). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Criterios de gestión. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de **Ulmus pumila** con ID 116087, situado en el distrito San Pablo – Santa Justa, en la plaza Vicente Pastor. Se trata de una medida motivada por **CRITERIOS DE GESTIÓN**. Se ha detectado que por la posición, características específicas y necesidades para el correcto desarrollo de la especie, se están generando una serie de interferencias con el entorno para las cuales no hay alternativa sostenible posible. Ya que las tareas necesarias para mantener el ejemplar dentro de unos rangos de riesgo razonablemente admisibles, evitando a la vez las interferencias con su entorno, generarían una inversión poco razonable de recursos para la conservación de un árbol que tendría un bajo valor ecosistémico. En base al lugar en el que se encuentra, se sospecha que se trate de un ejemplar surgido espontáneamente por la caída aleatoria de alguna semilla de la especie en ese lugar. **ESTADO GENERAL:** El estado fisiológico, asociado al vigor, es alto. **OBSERVACIONES:** Raíces superficiales levantando solería en la zona de entrada a un bloque de viviendas. Crece ocupando un espacio aéreo del ejemplar adyacente de **Citrus aurantium**, que presenta altas expectativas de futuro y no genera interferencias con su entorno. Por lo que no se recomienda la reposición del ejemplar que nos ocupa en beneficio del árbol cercano. Se deduce que el origen del ejemplar es espontáneo por la caída aleatoria de una semilla, por la posición que ocupa y por el histórico de imágenes de Google Street View®.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	1L6R410VAtrJCsscphVUiQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	02/08/2023 08:48:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1L6R410VAtrJCsscphVUiQ==		




SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-276-23) PARTE 2ª

MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN

1. **FECHA:** 19 de julio de 2023
2. **SITUACIÓN:** Plaza Vicente Pastor.
3. **Distrito:** San Pablo – Santa Justa.
4. **ESPECIE:** *Ulmus pumila*.
5. **P.C. (c.m):** 90
6. **ALTURA (m):** 9
7. **ALCORQUE (m):** en parterre de terrizo.
8. **LATITUD DE ACERADO(m):** -
9. **LESIONES GRAVES:**
 - Se observa en la base de uno de los ejes primarios, un trozo de barra metálica embutida en tronco, parte de la antigua valla perimetral del parterre.
10. **ESTADO GENERAL:**
 - El estado fisiológico, asociado al vigor, es alto.
11. **OBSERVACIONES:**
 - Raíces superficiales levantando solería en la zona de entrada a un bloque de viviendas.
 - Crece ocupando un espacio aéreo del ejemplar adyacente de *Citrus aurantium*, que presenta altas expectativas de futuro y no genera interferencias con su entorno. Por lo que no se recomienda la reposición del ejemplar que nos ocupa en beneficio del árbol cercano.
 - Se deduce que el origen del ejemplar es espontáneo por la caída aleatoria de una semilla, por la posición que ocupa y por el histórico de imágenes de Google Street View®.

12. FOTOGRAFÍAS:



13. PLANO SITUACIÓN:

