

Expediente 9/2023

AP-260-2023
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 28 de julio de 2023, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Brachychiton populneus** con nº de ID 1741 situado en la C/ Nuestra Señora del Pilar (AP-260-2023), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO:** Árbol muerto. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar joven de **Brachychiton populneus**, situado en la calle Nuestra Señora del Pilar, debido a la necrosis de la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que, en el momento del apeo, se encuentra muerto, con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por debilitamiento mecánico y pérdida de resistencia estructural de la madera. **ESTADO GENERAL:** Árbol joven, con porte excesivamente refaldado. **OBSERVACIONES:** Potenciales afecciones radiculares como origen de la regresión fisiológica irreversible del árbol.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242


Código Seguro De Verificación	ouLz2b3WykbhQyQ4H782YQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodríguez Zulategui	Firmado	28/07/2023 14:23:02
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ouLz2b3WykbhQyQ4H782YQ==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (260/23) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Árbol muerto

1. **FECHA:** 25/07/23
2. **SITUACIÓN:** Calle Nuestra Señora del Pilar **DISTRITO:** Bellavista-La Palmera
3. **ESPECIE:** *Brachychiton populneus* **Nº ID:** 1741
4. **P.C. (cm):** 45 **ALTURA (m):** 4 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas. Calzada de un carril de circulación por sentido, con franja de aparcamiento en línea.
6. **LESIONES GRAVES:** 100% madera muerta Sin defectos mecánicos visibles ni heridas aparentes. Tras la muerte del ejemplar, existe una alta probabilidad de fractura de ramas y/o vuelco del árbol completo debido al consiguiente debilitamiento mecánico y pudrición de los tejidos disfuncionales.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol joven, con porte excesivamente refaldado.
8. **OBSERVACIONES:** Potenciales afecciones radiculares como origen de la regresión fisiológica irreversible del árbol.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO SITUACIÓN:

