

**Expediente: 3/2025**  
AP-40-2025  
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 31 de enero de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar maduro de Jacaranda mimosifolia, ID 2052, situado en la Calle Maestro Pedro Braña, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito Nervión (AP-40-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA.** Debido al vuelco del árbol sobre el acerado, la noche del pasado 20 de enero, durante jornada de intensas y continuadas precipitaciones (40L/m2), que provocaron la saturación y debilitamiento mecánico del terreno. El árbol se encontraba dentro del área directa de influencia de la obra que se está ejecutando en el acerado que rodea el Mercado Las Palmeritas, y que incluía la retirada de solera de hormigón y modificaciones de las dimensiones del alcorque, dentro del área crítica de anclaje del árbol. Tras la exposición de la parte hipogea, se aprecia la insuficiencia desde la perspectiva mecánica del sistema radicular, que carecía del desarrollo de raíces leñosas previsible para el porte del ejemplar debido a la compactación del terreno e impermeabilidad del pavimento, y a posibles daños generados durante la obra de repavimentación, ejecutada con maquinaria pesada a menos de 1m del tronco. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, vitalidad media, con carga foliar vigorosa, característica de la especie en el periodo invernal (caída de la hoja en la época primaveral). **OBSERVACIONES:** El fallo del árbol se produce la noche del pasado 20 de enero, con lluvia intensa y continuada, registrándose durante el día una precipitación total de 40L/m2. El ejemplar se encontraba dentro del cajón de la obra de Gerencia de Urbanismo, ejecutada por la empresa Martín Casillas para renovación del pavimento que rodea el Mercado Las Palmeritas, con afecciones graves radiculares y alteraciones drásticas en los factores de carga dentro del área crítica de anclaje (retirada de pavimento, solera, y bordillo de alcorque, y cambio de cota del acerado). Tras el vuelco, se observa un desarrollo radicular somero (40 cm de profundidad), sin expansión lateral, debido a la compactación del suelo y la impermeabilidad del pavimento circundante a la posición arbolada.”*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	11cCrGcHBGQBUI7EF09iOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	31/01/2025 14:05:51
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/11cCrGcHBGQBUI7EF09iOA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/11cCrGcHBGQBUI7EF09iOA==</a>		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP40/25)  
PARTE 1ª

ID: 2052  
Código Apeo: AP 40/25  
UBICACIÓN: Calle Maestro Pedro Braña  
Árbol: *Jacaranda mimosifolia*  
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, a la retirada de restos de un ejemplar maduro de *Jacaranda mimosifolia*, situado en la calle Maestro Pedro Braña, debido al vuelco del árbol sobre el acerado, la noche del pasado 20 de enero, durante jornada de intensas y continuadas precipitaciones (40L/m<sup>2</sup>), que provocaron la saturación y debilitamiento mecánico del terreno. El árbol se encontraba dentro del área directa de influencia de la obra que se está ejecutando en el acerado que rodea el Mercado Las Palmeritas, y que incluía la retirada de solera de hormigón y modificaciones de las dimensiones del alcorque, dentro del área crítica de anclaje del árbol. Tras la exposición de la parte hipogea, se aprecia la insuficiencia desde la perspectiva mecánica del sistema radicular, que carecía del desarrollo de raíces leñosas previsible para el porte del ejemplar debido a la compactación del terreno e impermeabilidad del pavimento, y a posibles daños generados durante la obra de repavimentación, ejecutada con maquinaria pesada a menos de 1m del tronco.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 29 de enero del 2025

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	29/01/2025 15:09:30
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==</a>		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP40/25)  
PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

- FECHA:** 29/01/25
- SITUACIÓN:** Calle Maestro Pedro Braña **DISTRITO:** Nervión
- ESPECIE:** *Jacaranda mimosifolia* **Nº ID:** 2052
- P.C. (cm):** 98 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Alcorque individual
- LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas, mercado y zona de juegos infantiles. Plaza peatonal y zona de aparcamiento en batería.
- LESIONES GRAVES:** Vuelco del árbol sobre acerado por fallo del sistema radicular, inducido por la retirada del pavimento y la capa base bajo el mismo, hasta 40cm de profundidad, a 40cm del tronco, con maquinaria pesada, incluido el bordillo del propio alcorque, produciéndose la caída del ejemplar tras el reciente hormigonado del tramo, durante evento meteorológico adverso con alerta amarilla por lluvias, lo que ha propiciado la saturación y debilidad del terreno expuesto.
- ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, vitalidad media, con carga foliar vigorosa, característica de la especie en el periodo invernal (caída de la hoja en la época primaveral).
- OBSERVACIONES:** El fallo del árbol se produce la noche del pasado 20 de enero, con lluvia intensa y continuada, registrándose durante el día una precipitación total de 40L/m<sup>2</sup>. El ejemplar se encontraba dentro del cajón de la obra de Gerencia de Urbanismo, ejecutada por la empresa Martín Casillas para renovación del pavimento que rodea el Mercado Las Palmeritas, con afecciones graves radiculares y alteraciones drásticas en los factores de carga dentro del área crítica de anclaje (retirada de pavimento, solera, y bordillo de alcorque, y cambio de cota del acerado). Tras el vuelco, se observa un desarrollo radicular somero (40 cm de profundidad), sin expansión lateral, debido a la compactación del suelo y la impermeabilidad del pavimento circundante a la posición arbolada.

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	29/01/2025 15:09:30
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==</a>		



**9. FOTOGRAFÍAS:**




Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	29/01/2025 15:09:30
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oSTzBQ==</a>		





**10. PLANO SITUACIÓN:**



Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ai53I8t5pWuQPna5oStzBQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	29/01/2025 15:09:30
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oStzBQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ai53I8t5pWuQPna5oStzBQ==</a>		

