

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 3/2025

-500-2025 CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 11 de junio de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Celtis australis con ID 109248, situado en la Calle Joaquín Sainz de la Maza (AP-500-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de Celtis australis, situado en la Calle Joaquín Sainz de la Maza, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo – Santa Justa, a causa de la amplia grieta abierta presente en la cruz principal, que divide la copa en dos sectores desde su centro, y con progresión activa axialmente en el tronco hasta un 1,5 metro del suelo, lo que implica un riesgo inminente de fallo. Se detecta durante las labores programadas de poda de mantenimiento, observándose la descomposición avanzada de los tejidos, con afección fúngica, restando una pared residual insuficiente para soportar la carga aérea. ESTADO GENERAL: Arbol maduro, vitalidad media, con porte alterado desde vivero induciendo la codominancia de varios ejes primarios en la cruz principal. OBSERVACIONES: Especie con escasa capacidad de compartimentación de las afecciones de la madera por hongos xilófagos. Antecedentes de este mismo fallo (grieta activa en el centro de la cruz principal, dividiendo la copa en dos mitades) en ejemplares coetáneos de la misma especie, debido a la debilidad mecánica que implica la anomalía morfológica inducida en su estadio juvenil ('copado en vaso' con varios ejes primarios codominantes)".

Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

#### SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Código Seguro De Verificación	ga47uNaoX6WsZceTiIOpSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	12/06/2025 08:37:13
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ga47uNaoX6WsZceTiIOpSQ==		





Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal. Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines Servicio de Parques y Jardines

### FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP500/25) PARTE 1ª

ID: 109248

Código Apeo: AP500/25

UBICACIÓN: Calle Joaquín Sainz de la Maza

Árbol: Celtis australis

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Celtis australis*, situado en la Calle Joaquín Sainz de la Maza, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo – Santa Justa, a causa de la amplia grieta abierta presente en la cruz principal, que divide la copa en dos sectores desde su centro, y con progresión activa axialmente en el tronco hasta un 1,5 metro del suelo, lo que implica un riesgo inminente de fallo. Se detecta durante las labores programadas de poda de mantenimiento, observándose la descomposición avanzada de los tejidos, con afección fúngica, restando una pared residual insuficiente para soportar la carga aérea.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 04 de junio de 2025

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo: José Mario Rodríguez García

Código Seguro De Verificación	iUUYwNjhwR4Y2kKUU/LKCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	09/06/2025 11:45:01
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iUUYwNjhwR4Y2kKUU/LKCw==		





Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal. Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines Servicio de Parques y Jardines

#### FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP500/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

1. FECHA: 28/05/25

2. SITUACIÓN: C/Joaquín Sainz de la Maza DISTRITO: San Pablo-Santa Justa

3. ESPECIE: Celtis australis № ID: 109248

4. P.C. (cm): 50 ALTURA (m): 9 ALCORQUE (m): Cuadrado individual

**5.** LATITUD DE ACERADO: Polígono industrial Carretera Amarilla. Acceso a naves industriales. Acerado de 3m de ancho. Calzada de un carril de circulación por sentido. Banda de estacionamiento en línea.

- 6. LESIONES GRAVES: Grave grieta abierta 10cm en el centro de la cruz principal, con continuidad activa a lo largo del tronco hasta 1,5m del suelo. Este defecto mecánico constituye un daño de relevancia estructural, incompatible con la conservación del ejemplar, puesto que implica un elevado riesgo de colapso de la copa sobre zona acerado y banda de estacionamiento, sin opción viable de mitigación del riesgo.
- **7. ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, vitalidad media, con porte alterado desde vivero induciendo la codominancia de varios ejes primarios en la cruz principal.
- 8. OBSERVACIONES: Especie con escasa capacidad de compartimentación de las afecciones de la madera por hongos xilófagos. Antecedentes de este mismo fallo (grieta activa en el centro de la cruz principal, dividiendo la copa en dos mitades) en ejemplares coetáneos de la misma especie, debido a la debilidad mecánica que implica la anomalía morfológica inducida en su estadio juvenil ('copado en vaso' con varios ejes primarios codominantes).

Código Seguro De Verificación	iUUYwNjhwR4Y2kKUU/LKCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	09/06/2025 11:45:01
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iUUYwNjhwR4Y2kKUU/LKCw==		





Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal. Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines Servicio de Parques y Jardines


# 9. FOTOGRAFÍAS:







## 10. PLANO SITUACIÓN:



Código Seguro De Verificación	iUUYwNjhwR4Y2kKUU/LKCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	09/06/2025 11:45:01
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iUUYwNjhwR4Y2kKUU/LKCw==		

