

**Expediente: 3/2025**

AP-1040-2025  
MSB

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Broussonetia papyrifera* con ID 8, situado en la Glorieta de Goya (AP-1040-2025)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

**MOTIVO DEL APEO:** Apeo por criterios de riesgo. Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de *Broussonetia papyrifera* con ID 8, situado en la Glorieta de Goya del distrito Sur. Se trata de un árbol situado en alcorque individual que presenta una inclinación activa. El ejemplar está situado en la vía de tránsito peatonal junto a un quiosco.

**ESTADO GENERAL:** El ejemplar presenta signos de desvitalización. Hojas cloróticas y la mayor parte de la copa seca. Se considera que su estado actual es de desvitalización irreversible.

**OBSERVACIONES:** Se contempla la reposición del ejemplar por otro de características adecuadas, con el propósito de recuperar las funciones ambientales, paisajísticas y de seguridad en el entorno.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)  
41013 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232

|                               |                                                                                                                                                   |         |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | y5ozaehj4zMJNq6/iABa+Q==                                                                                                                          | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Maria Luisa Iglesias de la Cueva                                                                                                                  | Firmado | 14/10/2025 13:12:27 |
| Observaciones                 |                                                                                                                                                   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/y5ozaehj4zMJNq6/iABa+Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/y5ozaehj4zMJNq6/iABa+Q==</a> |         |                     |



**COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO (AP-1040-2025). PARTE 1.**  
**MOTIVO: APEO POR CRITERIOS DE RIESGO**

**Código: AP-1040-2025**

**Ubicación:** Glorieta de Goya (Distrito Sur)

Excmo. Sr.

Se comunica el apeo de un ejemplar de *Broussonetia papyrifera* con ID 8, situado en la Glorieta de Goya del distrito Sur.

Se trata de un árbol situado en alcorque individual que presenta una inclinación activa. El ejemplar está situado en la vía de tránsito peatonal junto a un quiosco. Se aportan fotografías y plano de situación.

Sevilla a 08 de octubre de 2025

El Jefe de Sección de conservación  
y mantenimiento con Medios Propios

**COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO (AP-1040-2025). PARTE 2.**  
**MOTIVO: ÁRBOL SECO**

1. **FECHA:** 08 de octubre de 2025
2. **SITUACIÓN:** Glorieta de Goya
3. **DISTRITO:** Sur
4. **ESPECIE:** *Broussonetia papyrifera*      **ID:** 8
5. **P.C. (c.m):** 80
6. **ALTURA (m):** 7
7. **ALCORQUE (m):** Localizado en alcorque individual en viario
8. **LATITUD DE ACERADO:** Situado sobre pavimento, en una zona de alta densidad de tránsito peatonal
9. **LESIONES GRAVES:**  
Presenta inclinación activa con signos de pudrición en la zona del cuello
10. **ESTADO GENERAL:**  
El ejemplar presenta signos de desvitalización. Hojas clorótica y la mayor parte de la copa seca. Se considera que su estado actual es de desvitalización irreversible.
11. **OBSERVACIONES:**  
Se contempla la reposición del ejemplar por otro de características adecuadas, con el propósito de recuperar las funciones ambientales, paisajísticas y de seguridad en el entorno.

## 12. FOTOGRAFÍAS:



[illegible]