

**Expediente: 1/2026**

AP984-2025  
EBF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 30098, situado en C/ Pino Siberia (AP984-2025)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa al apeo de un ejemplar adulto de *Tipuana tipu*, situado en C/ Pino Siberia, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a la concurrencia de factores meteorológicos asociados a un episodio puntual de tormentas (alertas AEMET 13-14/11/2025: naranja por precipitaciones de 18+25 L/m2 acum., amarilla por viento con rachas máx. 47-58 km/h) que han favorecido el riego de vuelco por inclinación activa del presente ejemplar. Atendiendo a inspecciones previas, el pie se encontraba comprometido al no haber desarrollado un sistema radicular eficiente que permitiera un anclaje efectivo al terreno.

**ESTADO GENERAL:** Se presume un escaso desarrollo radicular, comprometido en las diferentes ocasiones que al ejemplar se le ha intentado corregir la inclinación. Las características edáficas del terreno no favorecen que el pie pueda extender y consolidar un sistema radicular efectivo. Por otro lado, aunque presentaba una copa consolidada, su propio peso desplazaba la carga a favor de la inclinación.

**OBSERVACIONES:** Ejemplar que, previamente, se ha tratado de recolocar en el alcorque sin éxito. Posible origen del vuelco tras una ráfaga de viento. Las lluvias han podido favorecer el desplazamiento del pie dentro del alcorque debido a un incremento volumétrico de los materiales impermeables del perfil edáfico.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)  
41013 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	KVHQi+B1BRTBXocDSn5/HQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	07/01/2026 12:42:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KVHQi+B1BRTBXocDSn5/HQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KVHQi+B1BRTBXocDSn5/HQ==</a>		

**FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP984/25) PARTE 1<sup>a</sup>**

ID: 30098

Código Apeo: AP984/25

UBICACIÓN: C/ Pino Siberia

Árbol: *Tipuana tipu*

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar joven de *Tipuana tipu*, situado en C/ Pino Siberia, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a la concurrencia de factores meteorológicos asociados a un episodio puntual de tormentas (alertas AEMET 13-14/11/2025: naranja por precipitaciones de 18+25 L/m<sup>2</sup> acum., amarilla por viento con rachas máx. 47-58 km/h) que han favorecido el riego de vuelco por inclinación activa del presente ejemplar. Atendiendo a inspecciones previas, el pie se encontraba comprometido al no haber desarrollado un sistema radicular eficiente que permitiera un anclaje efectivo al terreno.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 28 de noviembre de 2025

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP984/25) PARTE 2<sup>a</sup>

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable

- 1. FECHA:** 21/11/2025
- 2. SITUACIÓN:** C/ Pino Siberia **DISTRITO:** Cerro-Amate
- 3. ESPECIE:** *Tipuana Tipu* **Nº ID:** 30098
- 4. P.C. (cm):** 22 **ALTURA (m):** 3 **ALCORQUE (m):** Individual
- 5. LATITUD DE ACERADO:** Avenida amplia de polígono industrial, con doble sentido de la circulación y acerado amplio, bandas de estacionamiento a ambos lados de la calzada. Alcorque ubicado próximo a contenedores de residuos.
- 6. LESIONES GRAVES:** Pie con inclinación activa a punto de volcar. Se observan en la base numerosos hoyos que evidencian aireación del terreno debido al desplazamiento del sistema radicular y el cuello del pie a favor del ángulo de caída. Riesgo de vuelco inminente.
- 7. ESTADO GENERAL:** Se presume un escaso desarrollo radicular, comprometido en las diferentes ocasiones que al ejemplar se le ha intentado corregir la inclinación. Las características edáficas del terreno no favorecen que el pie pueda extender y consolidar un sistema radicular efectivo. Por otro lado, aunque presentaba una copa consolidada, su propio peso desplazaba la carga a favor de la inclinación.
- 8. OBSERVACIONES:** Ejemplar que, previamente, se ha tratado de recolocar en el alcorque sin éxito. Posible origen del vuelco tras una ráfaga de viento. Las lluvias han podido favorecer el desplazamiento del pie dentro del alcorque debido a un incremento volumétrico de los materiales impermeables del perfil edáfico

## 9. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: TTI 30098.

## 10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)  
41013 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232